



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo  
13882 Cerrione (BI)

Sito : [www.siiipa.it](http://www.siiipa.it) - Email : [laboratorio.analisi@siiipa.it](mailto:laboratorio.analisi@siiipa.it)

## Rapporto di Prova N. 538 /S/2021

Cerrione 09/09/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

**Luogo di Prelievo:** BORGOSIESA - SCARICO N° 34 - LOC. FRAZ. PLELLO

**Tipologia Prelievo:** SCARICO NON DEPURATO

**Durata Campionamento:** istantaneo

**N. Punto Prelievo:** SCA\_SII018

**Numero campione:** 538/S

**Data ricevimento:** 30/08/21

**Data inizio prove:** 30/08/21 **Data termine prove:** 06/09/21

**Caratteristiche campione:** ACQUE DI SCARICO

**Prodotto dichiarato:** All. 1 e TAB.2-IV L.R. 13/90

**Motivo Prelevamento:** Analisi di Routine

**Prelevato da:** Pigato Giuliano (addetto  
impianti trattamento)

**Data Prelievo:** 30/08/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
BOD5	mg/l O2	90	± 9,0	250 <sup>(16)</sup>	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5210 D
COD	mg/l	123	± 12	500 <sup>(16)</sup>	ISO 15705:2002
Solidi sospesi totali	mg/l	26,7	± 2,7	200 <sup>(16)</sup>	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003

(16) All. 1 L.R. 13/90

**Il Responsabile del Laboratorio**  
*Dott. Fabrizio Nalesso*