



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 31 /S/2021

Cerrione 26/01/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: LIGNANA - SCARICO N° 6 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIALE EUROPA

Tipologia Prelievo: SCARICO NON DEPURATO

Durata Campionamento: Istantaneo

Numero campione: 31/S

Data ricevimento: 19/01/21

Data inizio prove: 19/01/21 **Data termine prove:** 26/01/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: All. 1 e TAB.2-IV L.R. 13/90

Motivo Prelevamento: Analisi di Routine

Prelevato da: De Feudis Matteo (addetto
impianti trattamento)

Data Prelievo: 19/01/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
BOD5	mg/l O2	360	± 36,0	250 ⁽¹⁶⁾	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5210 D
COD	mg/l	584	± 58	500 ⁽¹⁶⁾	ISO 15705:2002
Solidi sospesi totali	mg/l	70,0	± 7,0	200 ⁽¹⁶⁾	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003

(16) All. 1 L.R. 13/90

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso