



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo  
13882 Cerrione (BI)

Sito : [www.siiipa.it](http://www.siiipa.it) - Email : [laboratorio.analisi@siiipa.it](mailto:laboratorio.analisi@siiipa.it)

## Rapporto di Prova N. 549 /S/2021

Cerrione 17/09/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: LIGNANA - SCARICO N° 2 - PAESE ZONA NORD - VECCHI INSEDIAMENTI

Tipologia Prelievo: SCARICO NON DEPURATO

Durata Campionamento: Istantaneo

N. Punto Prelievo: SCA\_SII028

Numero campione: 549/S Data ricevimento: 06/09/21 Data inizio prove: 06/09/21 Data termine prove: 13/09/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: All. 1 e TAB.2-IV L.R. 13/90

Motivo Prelevamento: Analisi di Routine

Prelevato da: De Feudis Matteo (addetto  
impianti trattamento)

Data Prelievo: 06/09/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
BOD5	mg/l O2	5	$\pm 0,5$	250	<sup>(16)</sup> APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5210 D
COD	mg/l	17	$\pm 2$	500	<sup>(16)</sup> ISO 15705:2002
Solidi sospesi totali	mg/l	15,0	$\pm 1,5$	200	<sup>(16)</sup> APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003

(16) All. 1 L.R. 13/90

Il Responsabile del Laboratorio  
*Dott. Fabrizio Nalesso*