



Servizio Idrico Integrato  
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo  
13882 Cerrione (BI)

Sito : [www.sispa.it](http://www.sispa.it) - Email : [laboratorio.analisi@sispa.it](mailto:laboratorio.analisi@sispa.it)

## Rapporto di Prova N. 723 /S/2021

Cerrione 17/12/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: SANTHIA' DEPURATORE

Tipologia Prelievo: USCITA

Durata Campionamento: Istantaneo

N. Punto Prelievo: DEP\_SII050

Numero campione: 723/S

Data ricevimento: 16/12/21

Data inizio prove: 16/12/21 Data termine prove: 16/12/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-2-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti  
trattamento)

Data Prelievo: 16/12/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	2900			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

**Il Responsabile del Laboratorio**

*Dott. Fabrizio Nalesso*